

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos direktoriaus 2016
m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. Į-392

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, KURIŲ VALDYTOJAMS 2016 M. IŠMOKAMOS
KOMPENSACIJOS, SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pavadinimas, adresas	U.k. Kultūros vertybių registre	Valdytojo rekvizitai	Atlikti darbai, už kuriuos išmokama kompensacija	Skiriama kompensacija 2016 m., Eur
1	Šiaudinės Švč. M. Marijos bažnyčia ir varpinė, Papilės sen., Akmenės r.	22376, 22377		stogų restauravimo darbų projektas	6941
2	Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia	27495, 7952		Šv. Pranciškaus altoriaus policrominiai ir cheminiai tyrimai	2200
3	Darbėnų vandens malūnas, Kretingos r.	1434		istoriniai, architektūriniai, konstruktyviniai tyrimai	6300
4	Malūnas Sedos m., Mažeikių r.	15982		vidaus restauravimo darbai	12143
5	Burbiškio dvaro rūmai, Anykščių r.	51		Krosnių-židinių D ir E patalpoje A13 konservavimo, restauravimo darbai	12543

6	Raguvėlės dvaro sodybos rūmai, Anykščių r.	24868		istoriniai, polichrominiai, konstruktyviniai, architektūriniai tyrimai	42330
7	Namas, Didžioji g. 4, Kėdainiai	1394		restauravimo darbų projektas	2057
8	Dujų fabriko pastatų kompleksas, Dujų saugykla I ir Dujų saugykla II, Liepų g. 47, Klaipėda	22196, 22195		konstruktyviniai, architektūriniai tyrimai	3285
9	Namas, Donelaičio 19, Kaunas	27993		avarijos grėsmės pašalinimo darbai	23178
				tyrimai ir avarijos grėsmės pašalinimo darbų projekto parengimas	5527
10	Nuomojamasis namas, Šopeno 12 (19 butas), Vilnius	15917		polichrominiai, architektūriniai tyrimai	786
11	Liubavo dvaro sodyba, Riešės sen., Vilniaus r.	899		oranžerijos archeologiniai tyrimai	3224

28705

12	Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia, Rotušės a. 8, Kaunas	22366		fasadų sienų tapybos (kompozicija A) ir piliastų restauravimo projektas, konservavimo, restauravimo darbai	34915
13	Vilniaus šv. Dvasios bažnyčia, Dominikonų g. 8, Vilnius	27302		bažnyčios pagrindinio fasado portalo tyrimai ir tvarkybos darbų projekto parengimas	1752
				Mūro, tinko, pagrindinio įėjimo portalo, zakristijos langų ir angokraščių restauravimas, grotų restauravimas, vertingų mūro elementų konservavimas	14494
14	Laukuvos šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia, Šilalės r.	24830		polichrominiai tyrimai	3461
15	Dievo kūno bažnyčia, Vilniaus g. 31, Kaunas	22358		restauravimo darbų projektas (XX a. gelžbetoninės perdangos demontavimas)	927
16	Sližių dvaro sodybos fragmentų ponų namas	35307		stogo restauravimo darbai	15000
17	Iš viso				191063

16246